


装置イメージ図 (油圧・押切 切断機)



油圧シリンダー

切断刃
(無くても良い)

架台

アルミインゴット

用途: アルミインゴットの切断 (押切り).

プレス可能か、という.

120t程度必要.